

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дюрл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ГТБВ.402152.029 ГЧ






Схема электрическая соединений




Обозначение	Наименование	Рис.	Масса, г
ГТБВ.402152.029	1C307TB	1	2,1
-01	1C307TG	2	1,9
-02	1C307HG	3	1,7

- 1 Все размеры для справок.
- 2 На объекте испытания выполнить отверстие М3-7Н глубиной не менее 5 мм.
- 3 Акселерометр крепить шпилькой из комплекта. Допускается контроль клеем ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653-75.
- 4 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается акселерометр, должна быть выполнена не хуже Ra 3.2, неплоскостность не более 0,05 мм.

					ГТБВ.402152.029 ГЧ					
1				10.11.25	Акселерометр 1C307XX Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						10:1	
Разраб.	Забродин									
Пров.	Ситников									
Т.контр.										
								Лист 1	Листов 2	
Н.контр.								gtlab		
Утв.	Курпичев									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата