







Схема электрическая соединений



Обозначение	Наименование	Рис.	Масса, г
ГТБВ.402152.029	1C307TB	1	2,1
-01	1C307TG	2	1,9
-02	1C307HG	3	1,7

- 1 Все размеры для справок.
- 2 На объекте испытания выполнить отверстие М3-7Н глубиной не менее 5 мм.
- 3 Акселерометр крепить шпилькой из комплекта. Допускается контроль клеём ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653-75.
- 4 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается акселерометр, должна быть выполнена не хуже Ra 3.2, неплоскостность не более 0,05 мм.

ГТБВ.402152.029 ГЧ					Акселерометр 1C307XX Габаритный чертеж		
1				10.11.25	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			10:1
Разраб.	Забрадин				Лист	1	Листов
Пров.	Ситников						2
Т.контр.					gtlab		
Н.контр.					Копировал		
Утв.	Курпичев				Формат А3		



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дурл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата